

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV Č. 044/2021

prostredia vypracovaný odbornou komisiou

Zloženie funkcií

Predseda (funkcia) : p. Jozef Dado (projektant elektro)
Členovia (funkcia) : p. Branislav Dado (projektant elektro)
Členovia (funkcia) : p. Marián Rosevák (revízny technik)

Názov objektu (stavby) : Rekonštrukcia elektrickej inštalácie v Základnej umeleckej škole

Podklady použité pre vypracovanie protokolu :

- Podkladom pre určenie prostredia bola obhliadka skutkového stavu na mieste.
- STN 33 2000 –5-51.

Prílohy : Žiadne

Popis technologického procesu a zariadenia : Svetelná - zásuvková elektroinštalácia

Rozhodnutie :

Komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov takto :

Pre vnútornú inštaláciu : AA5/AB5/AC1/AD1/AE1/AF1/AG1/AH1/AK1/AL1/AM1/AN1/AP1/ AQ1/
AR1/BA1/BB1/BC2/BE1/BD1/CA1/CB1

Pre vonkajšiu inštaláciu: AA7/AB8/AC1/AD2/AE1/AF2/AG1/AH1/AK1/AL1/AM-1-1/AN3
AP1/AQ1/AS1/AT2/AU2/BA1/BB2/BC2/BD1/BE1/CA1/CB1

Zdôvodnenie :

Komisia takto rozhodla na základe zistených skutočností.

Dátum spísania protokolu 18. 6. 2021

Podpis predsedu komisie :

